

Rad-Sure™
Indicador de Irradiação Sanguínea -
Tipo 25 Gy NBF
Instruções de Uso
Rev. 04

Quando em contato com componentes sanguíneos, os indicadores Rad-Sure™ TIPO 25 Gy mostram se esses componentes sanguíneos foram irradiados. Antes de um componente sanguíneo e seu indicador em contato serem irradiados, o indicador exibe "NOT IRRADIATED" (NÃO IRRADIADO). Depois que o componente sanguíneo e seu indicador em contato forem irradiados, a palavra "NOT" (NÃO) na janela do indicador ficará escura e o indicador exibirá "IRRADIATED" (IRRADIADO).

Os indicadores Rad-Sure™ TIPO 25 Gy devem ser usados somente com irradiadores que tenham fontes de radiação de césio-137 ou cobalto-60 ou outras fontes de energia iguais ou superiores.

OBSERVAÇÃO: Os indicadores Rad-Sure™ indicam apenas que a irradiação ocorreu. Eles não medem a dose do irradiador. Eles devem ser usados somente com irradiadores que estão devidamente calibrados e funcionando corretamente. No entanto, devido à variação nas condições de iluminação, nos lotes dos produtos e na visão do usuário, os indicadores Rad-Sure podem parecer totalmente opacos mesmo após a exposição a uma quantidade inferior à dosagem mínima para o produto. Portanto, os indicadores Rad-Sure nunca devem ser usados para calibrar um irradiador.

1. Não exponha o produto a 50°C (122°F) – Evite exposição prolongada a temperaturas elevadas.
2. Retire o número necessário de indicadores da caixa. Procure a palavra "NOT" (NÃO) na janela de cada indicador. Não use um indicador a menos que a palavra "NOT" (NÃO) esteja claramente visível (veja a figura 1a).
3. Observe a data de validade do produto no indicador. Se o produto tiver ultrapassado a data de validade, não use o indicador.
4. Retire o indicador de sua proteção dobrando a folha. Evite tocar na camada adesiva com luvas de borracha. Aplique o indicador firmemente a um local apropriado, limpo e seco na unidade de sangue antes da irradiação.
5. Irradiar a unidade de sangue em contato com o indicador em um irradiador de fonte gama em dose igual ou maior à dose mínima recomendada.
6. Após a irradiação, verifique o indicador para certificar-se de que a janela está preta e faz escurecer a palavra "NOT" (NÃO). O indicador deve agora ler "IRRADIATED" (**IRRADIADO**) (veja a figura 1b). Se a palavra "NOT" permanecer visível, avise seu supervisor imediatamente.

7. Devolva os indicadores restantes para a caixa e feche a tampa para evitar exposição prolongada dos indicadores à luz solar direta ou à luz ultravioleta. Não use os indicadores em fornos de microondas.
8. Armazene os indicadores à temperatura de 25°C ou menos. Armazene longe de todas as fontes de radiação, incluindo raios gama, raios-x, dispositivos de elétrons e microondas.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As informações contidas neste documento são consideradas confiáveis, mas não devem ser tomadas como uma representação, justificativa ou garantia, e os clientes devem fazer seus próprios testes.

Nenhuma recomendação ou permissão está implícita para violar qualquer patente ou outros direitos de propriedade, e a Ashland Specialty Ingredients G.P. não assume nenhuma responsabilidade por qualquer violação.

Rad-Sure™ é uma marca registrada da Ashland Specialty Ingredients G.P.
Patente dos EUA N°-7445880

ASHLAND SPECIALTY INGREDIENTS G.P.
1005 Rt. 202/206
Bridgewater, NJ 08807
EUA

Endereço de e-mail para renovar pedidos nos Estados Unidos

AdvancedOrders@Ashland.com

Endereço de e-mail para obter informações ou atendimento nos EUA:

AdvancedMaterials@Ashland.com

Para atendimento ou informações fora dos EUA, entre em contato com seu distribuidor local. Para o nome de um distribuidor na sua região, entre em contato em:

AdvancedMaterials@Ashland.com.



BEFORE IRRADIATION
Fig. 1a



AFTER IRRADIATION
Fig. 1b

Símbolo	Título do símbolo
	Título do símbolo Código do lote
	Data de validade
	Fabricante
	Não reutilize

